

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称：盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号：

巡视部位	(巡视部位、地点及作业情况描述) 临时仓库. 卸载支架材料.		
施工现场 安全文明 施工评价	1. 外部运输车辆. 卸 2. 20吨吊车一辆.		
现场存在 的问题	(现场出现的各类违反安全文明 施工管理的现象, 以及各类事故隐 患等) 1. 无专职安全员 在场. 2. 未设置警戒 区.	监理 有关 措施	(针对现场情况, 提出的监理指令、意见的现场执行情况) 1. 打电话通知安全员现 场监督. 2. 车车辆四周吊车转弯半 径内设警戒线.
巡视时间	2017.05.11. 4:00 - 5:20		

巡视监理人员 (签名):

申景鹏