

安全监理巡视检查记录表

工程项目名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号:

巡视部位	(巡视部位、地点及作业情况描述) 光伏发电8#单瓦, 桩基础二次浇筑.		
施工现场 安全文明 施工评价	1. 防火意识差, 有抽烟现象. 2. 安全帽不勾帽带.		
现场存在 的问题	(现场出现的各类违反安全文明 施工管理的现象, 以及各类事故隐 患等) 天吊场杂草丛生, 容易 引发山火	监理 有关 措施	(针对现场情况, 提出的监理指令、意见的现场执行情况) 现场制止抽烟人员, 责 令不准将火种带入现 场.
巡视时间	20.17.05.13. P:00 ~ 11:00		

巡视监理人员(签名):

曹鸣