

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州前黄二期 40MWp 渔光互补水面光伏发电项目

编号: 002

施工单位	江苏武进建工集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理单位
检查时间	2017.11.24.	检查地点	七区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查施工作业人员安全防护.		
存在问题	1. 个别竹梯已损坏.		
整改要求	及时更换已坏用具, 并对施工人员配发安全防护用具. 签发通知单编号 20171124-02		
检查人	李立立.	施工项目部 签收人/日期	黄超 2017.11.25.
整改情况	已整改. 整改负责人: 郑磊 日期 2017.11.25		
复查意见	已整改. 复查人: 2017.11.25. 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。