

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州前黄二期 40MWp 渔光互补水面光伏发电项目

编号: 003

施工单位	江苏武进建工集团有限公司		监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2017.11.26.		检查地点	六区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 检查六区打桩质量			
存在问题	29#子阵第三排第一根桩偏斜拉位 35公分。			
整改要求	签发通知单, 20171126-03			
检查人	李包立	施工项目部 签收人/日期	黄超 2017.11.28	
整改情况	已整改 整改负责人: 郭磊 日期 2017.11.28			
复查意见	合格 复查人: 李包立 日期 2017.11.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。