


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-01

施工单位	金昌兴盛建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.21	检查地点	综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼厨房贴墙面砖 检查墙面边缘、拐角平直度，及墙面平整度是否达到要求		
存在问题	墙面平整度不达标，观感质量不符合要求		
整改要求	对不合格处进行整改，整改后观感质量由三方会检，待合格后进行后续施工		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张玉福
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张玉福 日期 2017年3月21号		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2017.03.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。