


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-02

施工单位	金昌兴盛建筑工程有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.04	检查地点	配电用房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	室内脚手架搭设 检查脚手架搭设及安全防护措施是否达到要求		
存在问题	脚手架防护栏杆未搭设，不符合要求		
整改要求	加装防护栏杆，整改后由三方会检，待合格后进行后续施工		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张玉福
整改情况	已按要求进行整改 加装防护栏杆 整改负责人: 张玉福 日期 2017年4月4号		
复查意见	符合要求 复查人: 高长军 日期 2017.04.04		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。