

GFDZJBM14: 监理检查记录表

安全 检查 记录 表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-8

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司		监理单位	常州正衡行监理
检查时间	2017年5月4日		检查地点	电控室、综合楼、光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	脚手架搭设, 光伏区支架安装。			
存在问题	1. 电控室脚手架搭设立网没有悬挂, 2. 综合楼脚手架立杆间距不符合规范要求 3. 光伏区支架安装人员在25米的架子上未用安全带。			
整改要求	1. 安排人员立即设置脚手架立网。 2. 对综合楼脚手架立杆间距进行增加立杆。 3. 高空作业人员必须使用安全带。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	余关。	
整改情况	已按要求, 对已上问题整改完成 整改负责人: 杨杰 日期: 2017年5月6日			
复查意见	符合 复查人: 彭玉卿 日期: 2017年5月6日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。