

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL- 8

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年4月24日上午		检查地点	综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查综合楼框柱钢筋电渣压力焊焊接质量。			
存在问题	1. 4轴5轴与B轴C轴相交框柱个别钢筋焊包不饱满。 2. 5轴A轴框柱钢筋焊接上下错位。			
整改要求	要求立即安排施工人员对以上问题进行整改。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	2017.4.24	
整改情况	按求已整以上问题完成 整改负责人: 王全 日期: 2017年4月24日			
复查意见	已复查合格 复查人: 邵明 日期: 2017年4月24日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。