

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-004

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司		监理单位	常州正衡工程监理
检查时间	2017年4月8日		检查地点	电控室
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	电控室内排架搭设及柜柱电渣压力焊钢筋焊接			
存在问题	1. 内排架搭设地脚垫板不符合要求。 2. 柜柱钢筋焊接个别焊包不饱满。			
整改要求	1. 更换内排架地脚垫板。 2. 个别钢筋焊包不饱满的重新焊接。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	2017.4.8	
整改情况	按要求整改完毕 整改负责人: 班江 日期: 2017年4月8日			
复查意见	符合规范要求 复查人: 黄泽明 日期: 2017年4月8日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。