

GFDZJBM14: 监理检查记录表

安全 检查记录表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-003

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年4月18日		检查地点	11#-15#光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏区支架安装、光伏板安装及使用(空)情况:			
存在问题	1. 个别安装工人安全帽未戴和佩戴不正确。 2. 支架安装安全带没有做到高挂低用。 3. 现场材料用三轮车倒运未捆绑。			
整改要求	1. 要求工人立即戴上安全帽,并正确佩戴。 2. 要求安装工人正确使用安全带。 3. 材料运送绑扎后输送。			
检查人	黎建光 刘明	施工项目部 签收人/日期	2017.4.18	
整改情况	按要求整改 整改负责人: 张毅 日期: 2017年4月18日			
复查意见	上述已整改 复查人: 刘明 日期: 2017年4月18日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。