

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号: CZZHJL-001

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 11 日	检查地点	光伏区 11#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☒ ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	管桩不在一条直线上, 完全不符合规范、标准要求, 标准值, 米/0.5		
存在问题	偏差值 9 公分, 管桩离线不在一条直线上。		
整改要求	重新调整		
检查人	黄泽桐	施工项目部 签收人/日期	2017 年 3 月 11 日
整改情况	已按要求整改, 请监理复查。 整改负责人:  日期 2017.3.11		
复查意见	经复核上述问题已整改 复查人:  日期 2017.3.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。