

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦)

编号: GFDZJBM14: 001

施工单位	涉县亨大建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年03月07日		检查地点	管理区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	管理区在进行场平整, 监理每日对施工安全进行巡视.			
存在问题	发现现场没有设置安全标牌.			
整改要求	要求在现场设置安全标牌.			
检查人	田小楼	施工项目部 签收人/日期	王海芳 2017.03.07	
整改情况	现已在现场设置2块安全标牌. 整改负责人: 王海芳 日期 2017.03.09			
复查意见	已全部检查并整改. 复查人: 田小楼 日期 2017.03.09			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。