

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MWP 光伏发电项目 编号: CZZH-JAYC-001

施工单位	宁夏华建建筑有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.01	检查地点	现场加工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	主要针对现场零时用电、线路保护等各项问题		
存在问题	1、现场油桶必须远离项目部, 并放置安全区域。 2、现场施工用电, 过路电缆必须穿管后埋设。 3、搅拌站旁配电箱箱门损坏, 没有接地端子, 无漏保装置。 4、一级箱需加固。 5、用脚手架将现场变压器进行围护。 6、现场集装箱需做接地。 7、打桩机电线老化, 需更换。皮带做护罩。 8、工程车辆规划具体停放位置。 9、安全人员看管场地, 避免材料被盗。 10、悬挂警示牌禁止放牧。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	赵毅 卜昆 李陈君	施工项目部 签收人/日期	常以才
整改情况	已整改	整改负责人:	常以才 日期 2017.3.2
复查意见	已整改完成	复查人:	李陈君 日期 2017.3.3

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”尚未填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。