

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号：ZHJL-JCJL08

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/04/17&18	检查地点	3、4、5 期屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面安全专项检查		
存在问题	1、4 期屋面因工人频繁走动导致屋面彩钢瓦密封出现问题，下雨天可能漏水，结构承载方面未见发生改变。 2、普利司通工厂平日安全问题要求极高，OCi 也很重视安全问题，我们监理方平日也严抓安全质量问题，每周都有全体安全交底，施工队每天晨会都会进行安全教育，屋面排查未发现其他问题。		
整改要求	屋面密封出现问题的立即处理。		
检查人	张军枫 庞建峰 平骄阳 金熙哲 刘强 徐达 胡茂磊 以及其他普利司通人员	施工项目部 签收人/日期	2017/4/19
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		