

监理检查记录表

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-JCJL13

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/04/28	检查地点	场外水泥预制块制作厂
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况 简述	水泥预制块制作专项检查		
存在问题	1、振捣不到位，部分边角水泥石子未均匀覆盖； 2、表面气泡太多，不光滑； 3、个别水泥预制块形状不规则。		
整改要求	立即处理达到设计要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/4/28
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		