

监理检查记录表

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号:

施工单位	<u>四川泰杰</u>		监理单位	<u>新正德</u>
检查时间	<u>2017.03.29</u>		检查地点	<u>石埠子. 15区</u>
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	<u>杭基垂直度偏差</u>			
存在问题	<u>垂直度偏差</u>			
整改要求	<u>达到设计规范要求</u>			
检查人	<u>王洪伟</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>李收</u>	
整改情况	<u>重新打孔调整偏</u> 整改负责人: <u>王敦</u> 日期 <u>2017.04.7</u>			
复查意见	<u>基本合格</u> 复查人: <u>王洪伟</u> 日期 <u>2017.04.10</u>			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。