

监理检查记录表

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号:

施工单位	河北永庆	监理单位	常州正德
检查时间	2017.04.15	检查地点	板山18区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桩距、垂直度偏差		
存在问题	桩距、垂直度偏差 (部分)		
整改要求	符合设计规范要求		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	彭永涛
整改情况	重新打孔 调整桩距、垂直度 整改负责人: 刘明改 日期: 2017.04.12		
复查意见	基本合格 复查人: 王洪伟 日期: 2017.04.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。