

监理检查记录表

工程名称: 邵东60MW光伏扶贫电站工程

编号:

施工单位	滕州安信		监理单位	滕州政建
检查时间	2017.06.13		检查地点	接地极基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视, 用挖机回填			
存在问题	砌块太大			
整改要求	要求人抹灰			
检查人	王洪伟		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王洪伟 2017.06.13 日期			
复查意见	符合要求 复查人: 王洪伟 2017.06.14 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

