

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安丘市 80mw 光伏扶贫电站项目

编号:

施工单位	山东圣亚.	监理单位	新正源工程咨询有限公司
检查时间	2017.3.20	检查地点	栎山 11区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场有部分桩基(5个) 整改.		
存在问题	桩基偏差.		
整改要求	达到设计规范要求.		
检查人	王司(高)	施工项目部 签收人/日期	周国乐
整改情况	对不合格桩调整偏差. 整改负责人 王景付 日期 2017.3.21		
复查意见	整改合格. 复查人: 王司(高) 日期 2017.3.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。