

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-26

施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 11 月 20 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师在巡视过程中发现		
存在问题	光伏区多处组间接地刷漆不规范，有漏刷现象；组间接地回填用石块回填。		
整改要求	要求施工单位抓紧组织人员补刷整改；希望你单位高度重视，合理安排施工。		
检查人	吕康、孔德国	施工项目部 签收人/日期	朱立军 2017.11.20
整改情况	正在整改，请后期 整改负责人：赵志忠 日期：2017.11.22		
复查意见	问题已在整改中 复查人：孔德国 日期：2017.11.22		

注 1. 本表由监理单位填写留存。