

监理检查记录表

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-13

施工单位	河南省众志建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 8 月 13 日		检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期		☐ 专项	
施工及检查情况简述	A 块地光伏板组件安装工作正在进行中, 已安装完成的光伏板, 我监理人员在验收中发现			
存在问题	在验收中发现: 光伏板组件边压块、中压块螺栓漏紧, 造成光伏组件松动; 多处螺栓不安装弹簧垫, 光伏组件横向跳台、竖向跳台过大;			
整改要求	现要求你单位限期三天完成光伏组件安装问题整改工作, 希望你单位尽快妥善解决此事, 严格按照规范施工。			
检查人	时金宝、孔德国、司保金	施工项目部 签收人/日期	 时金宝 2017.8.13	
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 时金宝 日期: 2017.8.16			
复查意见	合格 复查人: 时金宝 日期: 2017.8.16			

注 1. 本表由监理单位填写留存。