

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-14

施工单位	河南省众志建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 8 月 25 日		检查地点	艾窝工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期		☒ 专项	
施工及检查情况简述	A 块地箱逆变及环网接地已基本焊完，接地极迟迟未施工。			
存在问题	接地极未进行焊接，迟迟未施工。			
整改要求	为了不影晌光伏区并网，现要求你单位抓紧组织人员进行箱逆变、环网接地极施工；			
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部	签收人：楚志杰 日期：2017.8.25	
整改情况	已按要求规范施工 整改负责人：楚志杰 日期：2017.8.29			
复查意见	合格 复查人：时金宝 日期：2017.8.29			

注 1. 本表由监理单位填写留存。