

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-15

施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 8 月 27 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期	☐ 专项	
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视过程中发现 A 块地外围接地环网沟及组间接地坑，有多处深度不够，并且有多处大石头，		
存在问题	在 A 块地外围接地环网沟及组间接地坑，有多处深度不够，并且有多处大石头，		
整改要求	要求你施工单位用炮锤将其破碎挖深或采用其他方法处理此项问题；希望你单位尽快妥善解决此事。		
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.8.27
整改情况	已按规范要求整改 整改负责人：楚志杰 日期：2017.9.1		
复查意见	合格 复查人：时金宝 日期：2017.9.1		

注 1. 本表由监理单位填写留存。