

# 监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-16

|      |                                                                    |                             |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 施工单位 | 河南省众志建设工程有限公司                                                      | 监理单位                        | 常州正衡监理 |
| 检查时间 | 2017 年 9 月 2 日                                                     | 检查地点                        | 艾窝工地   |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 | <input type="checkbox"/> 专项 |        |

施工及检查情况简述  
我监理人员在巡视过程中发现光伏区野草太多太高，马上进入秋季，野草随季节逐渐枯干，很容易发生火灾；

存在问题  
光伏区野草太多太高，马上进入秋季，野草随季节逐渐枯干，很容易发生火灾；烧焊点消防器材不足，光伏区其他工作地点要禁止吸烟等可能引发火灾的火源；

整改要求  
要求你单位尽快拿出一个如何除草防火的方案，制定《防火应急预案》和防火隔离带；周四（2017 年 9 月 7 日）前交到业主和监理单位；

|     |             |                 |                 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| 检查人 | 时金宝、孔德国、楚志杰 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 楚志杰<br>2017.9.2 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|

已按要求整改

整改情况

整改负责人：楚志杰 日期：2017.9.6

合格

复查意见

复查人：时金宝 日期：2017.9.6

注 1. 本表由监理单位填写留存。