

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-17

施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 9 月 8 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		

施工及检查情况简述
我监理人员在巡视过程中发现在 A 块地的组间接地扁铁上刷黄绿漆的工作做的还不到位；组间接地扁铁刷黄绿漆不均匀，时有时无，表面刷的粗糙，及其不标准。

存在问题
A 块地的组间接地扁铁上刷黄绿漆的工作做的还不到位；组间接地扁铁刷黄绿漆不均匀，时有时无，表面刷的粗糙，及其不标准，

整改要求
要求你单位尽快整改处理此项工作，一定要严格按照设计要求施工。

检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.9.8
-----	-------------	-----------------	-----------------

已按要求整改

整改情况

整改负责人：李志忠 日期：2017.9.12.

合格

复查意见

复查人：时金宝 日期：2017.9.12

注 1. 本表由监理单位填写留存。