

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-18

施工单位	河南省众志建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 9 月 14 日		检查地点	艾窝工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期		☒ 专项	
施工及检查情况简述	对 A 块地光伏区已带电区域进行检查；发现以下问题			
存在问题	A 块地光伏区已是带电状态；现以免游人出入，提醒人员注意人身安全，防止触电事故发生；			
整改要求	要求你单位在带电光伏区域周围张贴、悬挂带电警示标志；希望你单位高度重视，抓紧组织解决此事。			
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.9.14 	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：楚志杰 日期：2017.9.16 			
复查意见	合格 复查人：时金宝 日期：2017.9.16 			

注 1. 本表由监理单位填写留存。