

监理检查记录表

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目		编号: ZHJL-YZHS-19	
施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 10 月 12 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期	☐ 专项	
监理工程师在巡查过程中发现以下问题			
存在问题	为防止箱逆变基础、高压电缆沟等积水严重的施工地点水土流失和山体滑坡		
整改要求	要求你单位做好雨后抽水工作; 天气已进入秋季, 做好光伏区的防火防盗工作; 希望你单位高度重视, 抓紧组织解决此事。		
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.10.12
整改情况	整改要求施工 整改负责人: 楚志杰、日期: 2017.10.14		
复查意见	合格 复查人: 时金宝 日期: 2017.10.14		

注 1. 本表由监理单位填写留存。