

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-27

施工单位	河南省众志建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 11 月 27 日		检查地点	艾窝工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期		☒ 专项	
施工及检查情况简述	监理工程师在 B 块地围栏工程验收过程中发现以下问题			
存在问题	1、围栏施工立柱有个别基础浇筑不符合要求，有被破坏现象； 2、围栏围网抱箍螺丝多处未紧固到位；刺网多处未进行绑扎；			
整改要求	以上多处安装质量问题不符合设计规范要求，存在安全隐患；现要求你单位三日内必须整改完毕，希望尽快妥善解决此事。			
检查人	吕康、孔德国	施工项目部 签收人/日期	朱立勇 2017.11.29	
整改情况	正在整改，请缓期			
复查意见	整改负责人：杜立勇 日期：2017.11.29 问题正在整改 复查人：孔德国 日期：2017.11.29			

注 1. 本表由监理单位填写留存。