

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-2D

施工单位	河南省众志建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 9 月 30 日		检查地点	艾窝工地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期		☐ 专项	
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视过程中发现 A 块地一区在电缆桥架安装过程中，工程质量不符合规范要求，			
存在问题	A 块地一区在电缆桥架安装过程中，工程质量不符合规范要求，基础浇筑不合格，桥架安装不平整，安装工艺不美观；			
整改要求	要求你单位三日内将其整改完毕，尽快妥善解决此事。			
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.9.30	
整改情况	已按要求整改  整改负责人：楚志杰 日期：2017.10.4			
复查意见	合格  复查人：时金宝 日期：2017.10.4			

注 1. 本表由监理单位填写留存。