


监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-21

施工单位	河南省众志建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 10 月 14 日		检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期		☐ 专项	
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视过程中发现 B 块地 11 区-12 区在高压电缆回填过程中，回填质量不符合设计规范要求。			
存在问题	B 块地 11 区-12 区在高压电缆回填过程中，回填质量不符合设计规范要求，存在安全隐患；			
整改要求	要求你单位三日内将其整改完毕，尽快妥善解决此事。			
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.10.14	
整改情况	已整改完成  整改负责人：楚志杰 日期：2017.10.16.			
复查意见	 合格 复查人：时金宝 日期：2017.10.16			

注 1. 本表由监理单位填写留存。