

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-22

施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 10 月 23 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期	☐ 专项	
施工及检查情况简述	监理工程师在巡视中发现		
存在问题	你单位光伏区围网工程施工未按设计要求施工，立柱与立柱之间尺寸间距不符合设计施工要求，有浪费围网材料现象		
整改要求	要求你单位抓紧组织人员整改，严格按照设计要求施工；希望你单位高度重视，抓紧解决此事		
检查人	时金宝、孔德国	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.10.23
整改情况	问题已整改		
复查意见	整改负责人：楚志杰 日期：2017.10.27 已整改 复查人：时金宝 日期：2017.10.27		

注 1. 本表由监理单位填写留存。