

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-23

施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 10 月 24 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视过程中发现 A 块地 6 区 光伏阵列有以下问题		
存在问题	为防止六区光伏区方阵后陡坡岩石山体滑坡，砸到光伏组件方阵，要求你单位采取护坡或平整等有效措施进行护坡保护工作；		
整改要求	要求你单位高度重视，抓紧组织解决此		
检查人	时金宝、孔德国	施工项目部 签收人/日期	楚志忠 2017.10.24
整改情况	问题规范化整改方案已确定。		
复查意见	方案已确定，后期整改。		
		整改负责人：	楚志忠 日期：2017.10.27
		复查人：	时金宝 日期：2017.10.27

注 1. 本表由监理单位填写留存。