

监理检查记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZHS-25

施工单位	河南省众志建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 11 月 01 日	检查地点	艾窝工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师在巡视过程中发现		
存在问题	施工单位施工的围网工程围栏立柱地基孔深度不够，不符合设计标准（设计深度 60cm），责令你单位必须抓紧整改；		
整改要求	要求你单位三日内将其整改完毕，尽快妥善解决此事。		
检查人	时金宝、孔德国、楚志杰	施工项目部 签收人/日期	楚志杰 2017.11.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人：楚志杰 日期：2017.11.3		
复查意见	已整改 时金宝 日期：2017.11.4		

注 1. 本表由监理单位填写留存。