

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-008

施工单位	江苏华建新能源建设有限公司		监理单位	江苏华建工程监理有限公司	
检查时间	2017.11.1 ~ 2017.11.20		检查地点	环秀3-4区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	本周对施工现场打孔、洗端砧、支架安装、组件板安装、箱变基础开挖、浇筑砼、环网接地进行了巡视检查，对存在问题要求及时整改。				
存在问题	巡视中发现，环秀3-4区箱变基础挖好后，坑内没有清理干净。				
整改要求	基础坑内松土层必须清理干净，再进行下道工序。				
检查人	刘建奎 王亚东		施工项目部 签收人/日期	马广东	
整改情况	现场督促，已清理干净。 整改负责人：张福松 日期 2017.11.20号				
复查意见	清理合格。 复查人：刘建奎 日期 2017.11.13日				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。