

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-004

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司		监理单位	鑫源
检查时间	2017.10.10-2017.10.15		检查地点	通庄施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周对通庄施工现场进行了巡视检查, 针对场平、打孔、孔桩浇筑施工工程中存在的问题提出整改要求和措施。			
存在问题	检查中存在问题: 1. 打孔倾斜, 不垂直。 2. 二次浇筑前, 预埋管周边土块、杂物未清理干净			
整改要求	要求按规范要求施工, 对提出的问题应及时整改。			
检查人	刘建堂、李付君		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	经现场跟踪检查已逐项完成整改。 整改负责人: 李付君 日期: 2017.10.15			
复查意见	经复查: 已按规范要求整改完毕。  复查人: 刘建堂 日期: 2017.10.15			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。