

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-CZZH-JCB-001

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.9.13	检查地点	通庄施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周对施工现场的孔桩浇筑、支架、组件安装进场后的开掘进行了巡视检查,对存在的问题要求及时整改。		
存在问题	1. 孔桩间距不符合设计要求。 2. 接地网焊接长度搭接面不符合设计要求,焊缝未清理。		
整改要求	下发监理工程师通知单,编号为:ZHJL-TZ-005		
检查人	刘金堂、李付君、王亚新	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	 复查人: 刘金堂 日期: 2017.9.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。