

监理检查记录表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-005

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司		监理单位	亚衡
检查时间	2017.10.16. - 2017.10.25		检查地点	通左施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周对通左施工现场进行巡检, 针对支架安装、环网接地扁钢施工中存在的问题, 提出整改要求和措施。			
存在问题	1. 支架安装对角度有大有小, 还有个别螺丝不戴平垫。 2. 环网接地扁钢焊口防腐不到位。			
整改要求	要求严格按照图集规范要求施工, 对提出的问题应及时整改。			
检查人	刘建 王亚新	施工项目部 签收人/日期	王亚新 2017.10.25	
整改情况	经现场跟踪检查已逐项完成整改 整改负责人: 刘建 日期 2017.10.25			
复查意见	经复查, 已按规范要求整改完毕 复查人: 王亚新 日期 2017.11.25			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。