

监理检查记录表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-007

施工单位	江苏超越能源建设有限公司		监理单位	江苏卓正工程监理	
检查时间	2017.11.02. — 2017.11.10		检查地点	升压站至逆变器	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	升压站外周高压电缆沟开挖				
存在问题	经检查, 深度不符合设计图纸要求				
整改要求	从新加深开挖 已下发监理通知单, 限期回复。				
检查人	刘建 已审核		施工项目部 签收人/日期	杨 2017.11.10	
整改情况	深度已得到设计要求 整改负责人: 杨 日期 2017.11.10				
复查意见	合格, 整改回复单已报 复查人: 刘建 日期 2017.11.10				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。