

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-011

施工单位	江苏卓远新能源建设有限公司		监理单位	常州五洲监理
检查时间	2017.12.11. — 2017.12.20		检查地点	环秀、4-5区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周对施工现场巡检，支架、组件安装、清洗支架、光伏电缆打耐压及线路敷设。			
存在问题	巡检中发现，有 9 组串支架檩条对轴线不一致。			
整改要求	现场要求整改按照图纸设计要求。			
检查人	刘名坤	施工项目部 签收人/日期	马广东 2017.12.20	
整改情况	整改已符合图纸要求 整改负责人： 日期			
复查意见	合格 复查人： 日期 2017.12.29			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。