

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-015

施工单位	江苏华越新能源建设有限公司		监理单位	山西衡
检查时间	2018.07.16日—2018.07.31日		检查地点	环秀光伏电站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周对施工现场巡检，在巡检中发现遗漏问题提示整改。			
存在问题	电缆桥架盖板松动。			
整改要求	重新加固。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成			
			整改负责人：	日期
复查意见	按照业主要求，两头加固绑扎			
			复查人：文德	日期 2018.08.10

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

