

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-016

施工单位	江苏中能建设工程有限公司	监理单位	正衡
检查时间	2018.04.01. — 2018.04.08.	检查地点	进在图纸.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周在巡检过程中,进在图纸有个别基础在挖的过程中直径、深度与图纸不符。		
存在问题	有的基础直径、深度与图纸数字不符。		
整改要求	严格按照图纸施工方案执行。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已安图纸要求整改 整改负责人: 马?东 日期 2018.4.3		
复查意见	经复查符合图纸要求 复查人: 刘?堂 日期 2018.04.3日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

