

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-017

施工单位	江苏超越建设工程有限公司	监理单位	亚衡
检查时间	2018.04.09—2018.04.15	检查地点	环秀
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周在巡视过程中，环秀围栏有的立柱基础，不符合围栏图纸设计要求		
存在问题	立柱基础坑，不够要求		
整改要求	现场督促把基础坑加大。		
检查人	刘金涛	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完成 整改负责人： 日期		
复查意见	符合图纸要求 复查人：刘金涛 日期：2018.04.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

