

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-018

施工单位	江苏卓远新能源建设工程有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2018.04.16日—2018.04.22		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本月在巡检过程中，到环秀，见有的围栏立柱基础坑土没有清理干净。			
存在问题	有的立柱基础坑土没有清净。			
整改要求	现场督促把基础坑内浮土清理净。			
检查人	刘继	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	符合要求 复查人：刘继 日期：2018.04.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

