

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-023

施工单位	江苏永能建设有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2018.05.24日—2018.05.31日		检查地点	南岭头村工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周在巡视过程中，发现打孔深度不一致。			
存在问题	存在打孔人员操作机械粗心大意，造成打孔有深有浅。			
整改要求	必须严格按照图纸的要求进行施工。			
检查人	刘继堂	施工项目部 签收人/日期	马东 2018.5.31	
整改情况	整改负责人：马东 日期 2018.5.31			
复查意见	复查人：刘继堂 日期 2018.6.30			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

