

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-028

施工单位	江苏华越新能源建设工程有限公司		监理单位	正衡
检查时间	2018.07.11 ~ 2018.07.20		检查地点	南岭上村工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本月巡视检查中发现一组串板子方向不一致。			
存在问题	一组串组件板子方向不一致。			
整改要求	重新安装。			
检查人	刘金堂	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改符合图纸要求 整改负责人: 马广东 日期: 2018.07.20			
复查意见	复查意见: 符合设计图纸要求 复查人: 刘金堂 日期: 2018.07.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

