

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-014

施工单位	江苏晟成建设工程有限公司		监理单位	亚衡
检查时间	2018.03.07 - 2018.03.15日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本月巡视，对支架、电器安装缺工作中遗漏问题提示整改。			
存在问题	有9处螺栓没有紧固到位。			
整改要求	现场让人当场整改。			
检查人	刘建	施工项目部 签收人/日期	马东 2018.3.13	
整改情况	整改完成 整改负责人：马东 日期 2018.3.15日			
复查意见	经复查 已按图纸规范要求完成 复查人：刘建 日期 2018.3.15			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

