

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容 100MWp 设施农业光伏发电项目

编号: 002

施工单位	湖南华邦电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017-2-22		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡检 18#塔基坑土方开挖: 四只基脚已开挖完成, 深度符合设计要求, 孔径大于 800。			
存在问题	基坑浮土没有清理干净			
整改要求	基坑浮土要求清理干净			
检查人	徐明生		施工项目部 签收人/日期	李仲军
整改情况	已整改 整改负责人: 何均匀 日期: 2017.2.23			
复查意见	基坑浮土已清理干净, 符合施工规范要求。 复查人: 徐明生 日期: 2017.2.23			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。