


## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容 100MWp 设施农业光伏发电项目

编号: 004

|           |                                                                                                |  |                 |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------|
| 施工单位      | 湖南华邦电力工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡电力监理 |
| 检查时间      | 2017-2-26                                                                                      |  | 检查地点            | 现场       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |          |
| 施工及检查情况简述 | 巡检 16#塔基钢筋及模板安装: 钢筋有出厂合格证, 复试合格, 钢筋品种、型号、数量、直径符合设计及施工规范。预埋件安装位置正确。模板安装牢固, 尺寸及标高符合要求。           |  |                 |          |
| 存在问题      |                                                                                                |  |                 |          |
| 整改要求      |                                                                                                |  |                 |          |
| 检查人       | <br>徐明生     |  | 施工项目部<br>签收人/日期 |          |
| 整改情况      |                                                                                                |  |                 |          |
|           | 整改负责人:                                                                                         |  | 日期:             |          |
| 复查意见      |                                                                                                |  |                 |          |
|           | 复查人:                                                                                           |  | 日期:             |          |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。