

FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容 100MWp 设施农业光伏发电项目

编号: 018

施工单位	湖北华网电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.3.11	检查地点	现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡检升压站配电房、检测房条基钢筋及模板安装: 钢筋有出厂合格证, 复试合格, 钢筋品种、型号、数量、直径符合设计及施工规范。模板安装牢固, 尺寸及标高符合要求。		
存在问题			
整改要求			
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复
检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。