

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-019

施工单位	中亿融源·湖南华邦	监理单位	湖南正衡
检查时间	2017.4.12	检查地点	外线
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#塔基基础浇筑, 屋面钢筋模板搭建, 符合要求。 外线1#塔基基础钢筋绑扎, 钢筋规格符合图纸要求		
存在问题			
整改要求			
检查人	陈耀生 2017.4.12.	施工项目部 签收人/日期	李志明 2017.4.12
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

